La Porte de Samois à Moret-sur-Loing
Travaux d'entretien du CRDMA -15/09/2026

A la veille des Journées du Patrimoine 2026, notre association a procédé à un travail de confortation de la base de la pile sud ouest de la porte de Samois. Depuis plusieurs années, des pierres calcaires s'étaient fracturées et les joints avaient disparus, laissant l'eau de pluie s'infiltrer à tel point qu'un creux profond et long d'une trentaine de centimètres mettait en péril le bloc le surplombant. Il a donc été nécessaire de combler tous les orifices avec des moellons de pierre calcaire, liés au mortier sable et chaux. Après quelques jours de séchage, une patine faite de terre et d'herbe humidifiées à été appliquée à la balayette pour atténuer la blancheur du mortier et se rapprocher de la teinte de l'ensemble de l'édifice.



Base de la pile sud ouest de la porte de Samois avant travaux



Base de la pile sud ouest de la porte de Samois après travaux